

Lp.	Nr biuletynu	Obejmuje (typ lub nr fabr.)	Treść biuletynu	Tryb wprowadzenia	Uwagi
1.	Biuletyn Zmian Nr 61 (1969)	Wszystkie szybowce typu SZD-32A „Foka-5” od W-419 do W-439	Dotyczy: 1. IUL 2. Opis Techniczny 3. Montażu owiewki połączenia płyty usterzenia wysokości 4. Montażu nowego ciężarka płyty usterzenia wysokości 5. Wymiany łącznika w napędzie klapki obciążającej	W toku eksploatacji	
2.	Biuletyn nr BR-001/70 „Foka-5”	Wszystkie szybowce typu SZD-32A „Foka-5” od W-475 do W-498 wł	Dotyczy zapewnienia poprawnej współpracy sworzni z gniazdami w dźwigarku płyty usterzenia wysokości	Natychmiast	
3.	Biuletyn nr BE-002/75 „Foka-5”	Wszystkie szybowce typu: SZD-32 „Foka-5” z drewnianą lotką	Dotyczy kontroli zamocowania ciężarków wyważających lotki	Przy najbliższym przeglądzie 100h	
4.	Biuletyn nr BE-004/72 „Foka-5”	Wszystkie szybowce produkowane i użytkowane przez G.S.T.	Dotyczy zmiany warunków użytkowania szybowców SZD-32A „Foka-5” dla G.S.T.	Wg wymagań G.S.T.	
5.	Biuletyn nr BE-005/81 „Foka-5”	Wszystkie szybowce SZD- 32A „Foka-5”	Dotyczy zmiany okresów międzynaprawczych i dalszego użytkowania szybowca SZD-32A „Foka-5”	Natychmiast po ukazaniu się Biuletynu	
6.	Biuletyn nr BI-006/83 „Foka-5”	Wszystkie szybowce SZD- 32A „Foka-5”	Dotyczy zestawienia wydanych dotychczas Biuletynów na szybowce SZD-32A „Foka-5”. Stan na dzień 31.05.1983r.	Informacyjny	